混合炉安全操作规程

1.向混合炉注入铝液前，必须堵好炉眼，并备有缠好的塞子。

2.只准一人在平台上向混合炉注入铝液周围不得有其它人，液流应均匀平 稳，不应有铝拖溅到外面。

3.向混合炉注铝液、加铝锭、机铝渣和揽掉时，池炉停止燃池，电炉停止送电。

4.禁止在混合炉两端同时向炉内加料。

5.向炉内投物料时，必须站在炉门侧面，使用工具将物料送进炉内。

6.在不影响操作的便利与安全的条件下，平台上的物料、工具应堆放整齐、稳固。

7.应检查硅碳棒有无断裂，应经常检查池炉燃池系统是否畅通，如发生堵塞 时必须用蒸汽处理，严禁用火焰烧烤。