铁件岗位安全操作规程

1.测量炉柱和调节弹簧时要注意安全。

2.禁止从炉上往下扔东西。

3.使用梯子测量时，应遵守“高空作业安全管理制度”有关规定。

4.测量调节使用的工具应装入工具袋，以防掉下打伤他人。

5.在机侧工作时应注意大车来往。尤其是站在大车上测量、调节时，应与推 焦司机联系好，注意车的行走，防止甩下或碰伤。

6.在焦侧工作时，事先与拦焦车司机联系好。