电动压边机安全操作规程

1.工作前，首先要检查操作机是否灵活可靠，各部分有无松动，空载试验压 边机的运转是否正常，安全装置是否完好。

2.要有专人负责使用，保养，使用人必须熟悉压边机的电气、机械性能。

3.工作中发现压边机运转声音不正常或操作不灵活时，应立即停机检查，严禁设备带病运行。

4.压边机在运转中，严禁在转动部分进行检查与修理，禁止将手伸入危险空间，在调正和清理模具时，必须在停车后进行。

5.两人或两人以上集体操作时，要互相配合，协调一致，严禁各行其是，并做好互保工作。

6.严禁用压边机压超过压边机负荷厚度的钢板。

7.本机在使用完毕后，应立即可靠切断电源，清理工作中留下的杂物，保持本机清洁卫生，做到文明生产。