分码工安全操作规程

1、开车前须把布头拉好，压板压好后方可开车。

2、机台运转时，不靠近折刀，两人同台操作，必须呼应才能开车。

3、电气失灵或漏电即通知电工修理，做清洁要关车进行。

4、分好码的布要堆放整齐不超高，不影响通道。

5、机台工作运转时，不得无人折码，避免造成尾布与折刀扎撞，损坏机器。

6、送布车轮操作时小心勾到伤人，橡胶皮棍的缠绕纱线应及时清除。

7、布棍运输车每辆搬运数量不得超过 4 个，推行时小心碰撞职工和整经机 红外探测器。

8、下班前做好工作场所清洁卫生工作。