抬包、保持炉清理安全操作规程

1 检查确认设备、工器具完好方可作业。

2 吊运抬包时包底应离地面或堆物顶部 0.5m 以上，落放抬包时要平稳、缓慢。

3 吊运的抬包上不许坐人和放置物品，抬包下方不得有人。

4 需进入抬包、保持炉内作业时，必须先通风冷却。

5 使用风镐时，镐头不准对着人体。

6 抬包内清理出来的铝渣和电解质要按指定地点放好。

7 清包，清保持炉的人员应定期轮换。

8 作业结束后，工器具归位，清扫现场卫生，废石棉绳、垫属危险废物，要按有关规定专门堆放，不得乱丢。