灌酸（胶）工安全操作规程

1 按规定穿戴好劳保用品，以防酸、胶液溅入皮肤、眼睛。

2 搬运灌酸（胶）电池或硫酸（胶）时，应轻拿轻放，使用吊机时，应确保 连接可靠方可起吊。

3 场地上有酸（胶）液时，应用水冲洗，作业场所应保持良好通风。

4 每班检查酸（胶）管、酸（胶）间，确认完好并开启无误，方可工作，正 确设置，防止酸（胶）液外溢。

5 不准把带酸（胶）的用具乱扔别处，工作完毕应冲洗作业场地。