放浆工安全操作规程

1、开车时应与班长联系，征得同意后，确认本区无人在危险地区，方可发 开车信号、按开车警铃，才能开车。

2、上岗操作，必须着装整齐，合理穿用劳动防护用品。

3、开启各泵及搅拌器等设备时，应先检查各部位，确认安全方能启动。

4、处理生产问题时不准快跑，防止绊倒滑倒造成事故。

5、调节流浆箱出口螺丝时，人在走台上要蹲稳，防止重心不当、失足而摔

6、进入浆池刷洗或检修工作时，应按防止硫化氢中毒操作要求进行。