曲药破碎安全操作规程

1.正确使用劳动防护用品;开机前认真检查设备状况,如无异常,再开机;

2 设备按照顺序启动，各种信号要齐全，仪表指示正确;

3.作业时严禁手进入破曲口;

4.工作期间，正确佩戴防护用品;

5.及时清理各类杂物，保证管道畅通和设备的正常运转;清理堵塞时，要停 机作业;

6.经常检查各传动部位的安全防护装置、电器接触可靠性、灵敏性、油温、 油质情况;及时调整设备，严禁设备带病作业;

7.装曲时要注意曲垛的不安全状态，防止曲垛倒塌伤人。装运曲块时必须佩 戴安全帽;

8.装曲时要注意架车的平衡和曲块掉落现象，防止落把伤人;装包时要注意 糁包平衡位置，防止出现掉包落把现象;

9.送曲人员行走注意避让，上、下坡注意路滑;进入车间要注意避让行车; 进入手工车间要避免轧通风钢板。

10.送曲完毕，需沿途清扫干净落地曲药，并到入细粉曲药袋，供专用;

11.确定关闭好所有的电源盒门窗方可结束离开。