糖化车间粉碎岗位的安全操作规程

1、开车前要戴好口罩穿好工作服扎紧袖口。

2、开车前检查设备有无问题润滑油是否装满附近的障碍物是否清除干净然后再启动。粉碎前必须空车运转机械运转正常后方可下料粉碎。并要巡回检查不得离开现场。

3、粉碎机的护栏、护罩不得随便拆卸设备发生故障时必须停车检修切断电源挂禁止合闸标志牌严禁不停车伸手检修。

4、下料时料门应由小到大开启不可过猛调整粉碎度校正磨辊，应由远及近缓慢进行。

5、磁选器、震动筛要经常检查清理防止硬物铁块、石块等进入粉碎机每班应将杂物清除干净。

6、粉碎室内禁止吸烟、禁止吃饭饮水。

7、除尘器要定期清理更换布袋防止粉尘爆炸。

8、工作完毕应及时清扫现场保持机器干净。

9、检查各进出料口或粉碎度时要用接料铲检查严禁将手伸入设备内。