辅料设备安全操作规程

1、投放滑石粉、淀粉等干粉或腐蚀性化工物品，应使用好手套等防腐蚀性 防护用品，戴好防尘口罩、防护眼镜，工作完毕后立即清洗手脸等皮肤外露部分。

2、启动溶解槽前必须先检查机电设备是否完好，开机前先打招呼。

3、上下操作平台防止跌伤，工作场所地面溅出辅料要及时冲洗，防止滑跌。

4、做清洗工作时，电气设备严禁用水冲洗，湿手不准操作电气开关。

5、机电设备运行中严禁检修。如要检修时应停机，并挂上警告牌，防止他人误操作。

6、使用蒸汽加热设备，要注意压力控制。