电池返修工安全操作规程

1.上班时应穿戴好工作服、防护眼镜和手套。

2.在敲打电池壳盖时，应注意物体飞出方向人员和物品的安全，以防伤人害物。

3.如两人取极板时应互相配合协作，以防脱钩和极板壳盖压脚。

4.焊极组时应遵守焊组工安全操作规程。

5.使用手持电动工具时应检查电源接线、夹头等有否松动完好，拖线长度不 超过 6 米，不跨越通道。并注意缓慢切割，切肩飞出方向严禁站人，防止切割壳 体时飞出碎体伤人。