钻样岗位安全操作规程

1.遵守通用分册中《钻床安全操作规程》和《砂轮机安全操作规程》。

2.严禁戴手套操作钻床、砂轮机。

3.钻样前，将样品夹紧、夹牢；钻样时，将钻头慢慢钻入后再加力。

4.吊车起吊样品不能超过 1 米，吊样时应远离样品 0.5 米，样品要扎紧、扎牢，以防脱落砸脚。

5.钻样时，要精力集中；样品松动或钻头被卡时，立即切断电源，重新安装钻头及夹紧样品。

6.不得随意窜行；换样、校样时行走要慢，谨防姅倒。

7.钻样中，发现钻床有异常现象时，立即切断电源，并报告。