梳棉挡车工安全操作规程

1、上班不迟到、不早退，不随便离岗串岗。

2、上班必须戴好饭单和帽子，不准赤膊，进入车间及工作岗位要戴好防护用品。

3、开车前先检查车子前后左右有无人在工作，如有人联系后再开车。

4、发现有零配件掉下，及不明去向时，必须仔细找到并安装好后，方能开车。

5、机后喂卷时，应将手曲拳，以手指弯曲部分推送，以免手指夹入给棉罗拉。并感触有无硬物夹入防上损坏机件。

6、机器运转时，不得用手伸入机器内部掏取飞花和墙板花，应停车处理。

7、工具和棉卷不能随意乱放，应集中一个地方。

8、揩车时毛刷要顺齿轮、皮带盘、反方向揩车，防止毛刷轧入。

9、中途出车肚花，扦子棒朝下，交班刷漏底时，车子道夫、雪林全部停稳 再做。

10、机器运转时，雪林道夫三角区挂花，不准用手或长竹扦处理，应用小卷花针处理。

11、罗拉、齿轮处有飞花时，严禁开车用手捉，应停车后处理。

12、发现机器有异响、焦味应及时关车与有关人员联系。

13、勤巡回多检查拣杂纤思想集中不擅离工作岗位防止各种事故发生。