钣金设备安全操作规程

1.冲切前要检查机器的启动、脚踏开关、按钮等部位是否灵活有效。

2.冲切是用右脚踩一下开关，平时脚一定要离开脚踏开关。

3.送料时要注意手的安全，禁止把手伸入模枪之间。

4.调整模具、清理废料、搞卫生及设备保养时必须停机。

5.操作时思想一定集中，严禁工作时开玩笑，拉家常等。

6.严禁两人同时操作一台设备。

7.冲床设备为特级安全设备，在生产过程中请注意。

7.1.在冲床设备生产工作当中，操作人员思想一定要集中，严禁在生产过程从事与生产无关的活动（如拉家常、聊天、打闹、开玩笑等）。

7.2.冲床设备在运动当中，操作人员严禁把手或工具伸入设备的模腔之间取拿工件或其它。