手锯安全操作规程

1 使用手锯前要确认手锯各部件，保证各部件良好可靠，如发现锯片开裂等 问题要更换处理后方可使用，作业前要穿戴好劳保用品。

2 指挥天车或叉车将扁锭或其它待锯物放至锟道，调整到位，调整应用工具， 防止压伤手脚。

3 需两人以上操作手锯，一人在控制箱旁控制，一人持锯柄。启动前一人手 持锯柄等待锯片启动，另一人先打开冷却水阀，再启动锯片电源锯切。持锯者手 部均匀向下加力，直至锯切完毕，作业过程中注意周围人员，锯片周围切线方向 不得站人。

4 当锯切物宽度较宽时，锯到一定程度后，抬起锯柄，另一人按动压缩空气 电磁阀，将气缸座夹推进到位，再行锯切。

5 发生卡锯或其它异常情况时，立即断掉锯片电源，抬起锯片，关水，待处 理好后方可重新启动。

6 据切完毕后，抬起据片，关掉冷却水，退出座夹。

7 待锯片完全停转后，将锯好的扁锭及废锭头等按规定码放好。严禁锯片在 没停稳前搬运、移动母线和扁锭。

8 搬运、移动、码放锭块时注意作业空间、作业方法，避免压伤、砸伤、车辆伤害。

9 危险区域要做好警示标识。

10 根据需要用锂基脂润滑锟道。

11 工作完毕后，断掉风机电源，清扫现场卫生。