# 整经工安全操作规程

1、开机时，整经挡车工不可离开工作岗位，以免倒断头和纱线撞煞。

2、落轴时一定要二人专心一致，上轴时动作要互相协调。

3、上好盘头要扳正二边位置，螺丝要旋紧，以免开车震动盘头脱出发生事故。

4、上空盘头后，应当开慢车，到纱头卷入盘头内后，再正常开车。

5、断头时，必须等机器停止后，才能打慢车找头。

6、机器运转中，不得在大滚筒附近做清洁工作，及其它工作。

7、落轴后需将连接件及时拆下并放置搁架上。

8、发现机器有异响或故障，应立即关车并切断电源，通知有关人员修理。

9、停机半小时左右，而且没有人在场时要将紧急按扭按下，一小时以上要 关闭电源。

10、上班时应检查清理机身、地面、导轨、沟槽内不要有回丝杂物。下班前 做好机台清洁卫生工作。