蒸糠安全操作规程

1 进糠时严禁吸烟；

2 严禁在当班作业期间大声喧哗、打闹、嬉戏；

3 正确使用劳保用品；不准吃脚、光背和穿拖鞋；

4 生产作业现场工具和用具定置存放；

5 进糠卸车时，操作工不准在糠车周围流动；不准擅自到糠车上掀糠包；

6 捞包时要目视糠车上的卸包人员，待确认安全时再捞包，避免砸伤；

7 挪动糠车时，糠车周围不准站人；

8 扒库期间，放糠时须有人监护，不准在放糠时扒糠；其他人员一律站在安全区域外，以防糠倒塌；

9 推车出入糠库时，一是要推车要慢，二是要目视前方，三是必须遵守重车靠右边走，空车靠左边行走的规定，避免碰撞。

10 蒸糠人员，蒸糠前要首先对设备进行全面检查，确认设备是否正常；

11 先排净糠壳甑底锅积水，再把开包后的糠壳装入甑内，待气压上升到 0.25PM 时方可打开出汽阀，进行开汽蒸糠；

12 糠壳蒸出气（冒烟）后 30 分钟关闭蒸汽吹冷，并做好记录；期间不能用整包糠壳挡车间门，要把车间门前散落的糠壳全部铲入甑内清蒸；待糠壳吹冷 后，关闭鼓风机电源。

13 严禁在当班作业期间大声喧哗、打闹、嬉戏；用萝筐装糠壳时竹刺伤手，不得直接将萝筐在地面上装糠壳拖行。