糖化车间辅料岗位安全操作规程

1、上岗前必须穿戴好劳保用品。

2、辅料间必须有通风设备室内无明显异味。

3、酸、碱、酸制剂等辅料在运输过程中注意清拿轻放摆放整齐。

4、岗位操作人员不慎将酸、酸制剂洒在皮肤上应先用干布擦干净后用水冲洗。

5、计量器械保持干净并经常校准。

6、开关电气设备时双手要保持干燥。