堆垛、拆堆安全操作规程

1、在堆垛原料时，必须做到干、湿分堆，干湿不太明显的应堆放在大堆子 四周外围。

2、堆子（包括未完成堆子）在收工前均要盖好油布。

3、堆子上打堆做到面向外，背朝里，以防包件捆扎绳子断掉，人从堆上翻 落下来。

4、吊车、吊料上堆，堆上和挂钩操作人员必须戴安全帽，以防吊钩撞伤头。

5、严禁人员攀乘吊车吊钩上下高堆。

6、堆上盖拉油布时，不可拉油布绳子，以防绳子霉烂后发生事故。

7、对当天使用跳板、高凳、竹梯等工具设备应进行检查，发现不符合安全 要求不可使用。

8、架设跳板位置必须恰当，跳板两头要垫平，斜度不准超过 10 度。

9、架设跳板的高凳的两侧下面，应设有安全物垫。

10、跳板上遇有霜、雪、冰，在使用前必须铲除，扫清，防止滑跌。

11、拆堆、装车，人员应密切联系，防止堆上包件翻落伤人。

12、拆堆要从上而下，人员上下高堆时应使用梯子。

13、堆上拨拉包件背朝里，预防绳子霉烂。

14、拆大件包（美废、木浆）应使用吊车，按梯形从前到后，由上而下，不 得直拆、中间抽拆，也不可使用撬木工等物蛮干，以防突然塌下伤人。

15、装车送料到车间，做到装料整齐平稳，注意高度和宽度，以适应电梯吊 运为标准。

16、夜间探照灯照明，灯具不准靠堆子，光源距离堆子 15 米以上。