刷耳切耳包板工安全操作规程

1.上班前应穿戴好工作衣及防护用品。

2 取拿极板时应少拿轻放，操作时应站在下风口，以防尘粒吹入眼中。

3 已刷的极板与待刷的极板应分开堆放，并堆放整齐、稳固，严禁超高、偏斜，以防倒翻伤人。

4 使用电气设备应遵守有关电气安全规程。

5 使用刷耳机应防止衣袖和手带入转动的刷盘中。

6 检修或更换设备配件时，务必停机断电进行，以免设备误动作，造成伤害。

7 极板装车时，不能堆放过高，推出要缓慢前进，以防物件倒下伤人。