熔铸岗位安全操作规程

1.开炉前，必须检查炉体绝缘情况，检查冷却水是否畅通。

2.中频炉熔棒时，严禁湿棒或空心密闭的物料入炉，以防爆炸。

3.搬动高温铸锭时，要心细谨慎，相互之间动作要协调一致。

4.严禁触摸中频炉、试金炉的电器部分。

5.熔融时，应缓慢加入物料；捅料时，不得用力过猛或不停捅动，以防熔 融物飞溅伤人。

6.取出熔融物料时，要精力集中，小心操作，谨防高温熔体溅出伤人。

7.熔融中，经常检查各种仪表、冷却水流量、水温、水压等。发现异常，立 即切断电源，并报告上级处理。