# 电解质破碎安全操作规程

1.倾翻料盘时，不准歪拉斜拽。

2.起吊前应确定电葫芦钩头，钢丝绳、料盘吊耳安全可靠。

3.一倾翻时，注意防止碰伤、压伤的发生。

4.大块料需人工破碎时，如使用风镐，必须确认快速接头，联接可靠后，方 可送风，防止接头崩开伤人。破碎时，人要站稳，防止突然失去重心而摔倒伤人。

5.检查下料格子是否完好，防止踩空伤人。

6..检查斗式提升机上料情况时，不准将头伸进观察口，防止伤人。

7.设备系统运行前，要仔细检查各部设备运转情况，确认后方可启动。启动 时鸣铃报警三次，确认安全无人后，方可启动设备，以免对人员造成伤害。

8.破碎工必须掌握电解质破碎工艺流程，防止误操作而造成人身设备事故。