压痕机组安全操作规程

1、机组操作员工应穿戴整齐：衣服钮扣，衣袖钮扣必须扣好。

2、每天操作前应对机器上的安全系统进行严格检查是否一切正常，地板或踏板是否湿滑，检查一切正常后并认真填写好检查报告，由安全员复查签字后方可开机操作。

3、开机操作时应注意先打开电源，后打开启动开关待马达正常后才可开压痕开关正常工作。

4、在维修、打版、检查版面、拾捡垃圾时应时刻注意切断电源，在马达完全静止的情况下方可进行操作。

5、机器正常运转时无关人员不得靠近机台，更不得与操作员谈话。

6、交接班时两组压痕人员应对安全系统进行检查和复查并认真填写检查报告并签字。