置换岗位安全操作规程

1、上岗前必须穿戴好劳动保持用品。

2、与贵液及锌粉接触时，应佩戴乳胶手套和防尘罩，空气中氰化物含量较高时，须戴好防毒口罩，如有中毒事故发生，应立即抢救送医院。

3、随时检查设备温升，润滑情况，有无异常声响。

4、进入脱氧塔或中间槽内作业要使用 36v 以下行灯或手电筒，不得使用 220v 照明灯具，且须二人以上进行，一人作业，一人监护，并配戴好防毒面具。

5、设备及电器的防护装置必须齐全，否则，职工有权拒绝操作。

6、严禁用水冲洗电机，配电箱及开关按钮，受潮设备严禁开启。

7、检修设备时，应切断配电箱内电源，并出示“禁止合闸”标识牌。

8、地面积水要及时处理，以防摔倒。

9、高空作业时，必须佩戴好安全带。