压绉机安全操作规程

1、使用前必须检查仪表参数，防温度异常发生火灾危险，着火点低于300℃的物品禁止靠近机器，否则易产生火灾。

2、操作中必须戴上手套和口罩，禁止皮肤与热源和传送带直接接触，防烫伤，不能将物体接触压板上的电源接线，防触电危险，手必须与机器入口保持距离，防传送带卷入造成危险。

3、机器在运转中禁止将机器两侧防护罩拆开，防触电和链条齿轮引起伤害事故。

4、机器发生故障必须第一时间通知主任或电工，禁止私拉乱接。

5、机器不可在无人状态下工作。

6、关机前要使用延停，自然降温到80℃以下才能停止动转，防烧坏传送带。