碱配制工安全操作规程

1.上班前应穿戴好劳保用品，检查设备的电气，传动部位是否完好、正常， 发现异常应及进修复，不能带病运转。

2.使用压缩空气揽掉时，间门应慢慢开启，防止喷溅伤人。

3.加入碱片时，应戴好防护手套，轻拿轻放，防止碱液飞溅到身上烧伤。

4.对配置好的溶液，在搬运、存放时，应防止塑料桶压脚。

5.下班后应打扫作业场地，做好交接班工作，如无人接班应切断电、汽。