氰化浸出岗位安全操作规程

1、上岗前必须穿戴好劳动保护用品，班前、班中严禁喝酒。

2、上岗操作要注意防滑、防跌、防坠落，进入冬季要防止地面、楼梯、平 台等积水结冰，造成滑跌。

3、与含氰矿浆接触时，要配戴乳胶手套，空气中氰化物超过标准时，上岗 操作要佩戴防毒面具。

4、与氰化钠溶液接触时，要配戴乳胶手套及防毒面具。

5、随时检查氰化钠管道及阀门、风管是否堵塞，发现问题及时处理。

6、随时检查设备的温升、润滑情况，有无异常声响，震动及气味。

7、设备及电器的保护装置安全可靠，否则职工有权拒绝操作。

8、检修、擦试运转设备时，严禁戴手套。

9、严禁用水冲洗电机、配电箱、开关、按钮，电路湿水受潮的设备严禁开启。

10、检修设备时，应切断配电箱内电源，并出示“禁止合闸”标识牌。

11、高空作业必须佩戴安全带。