厨房刨冰粒机安全操作规程

1、严禁戴任何手套上机操作。

2、工作服的衣扣要齐全并扣牢。

3、女工长发必须将头发盘起放进头巾里。

4、作业前，应开机空载运行 3 分钟，确认正常，方可投入使用。

5、机械运行，严禁用手触摸正在加工的物品。

6、切片时不允许快速推进。

7、机器运行，不得离开工作岗位，人离停机。

8、发现异常情况，应立即停机，向值班工程师报告，由技术人员检修。

9、作业完毕，关闭电源开关，清扫干净机体，严禁用水冲刷。

10、操作指引；接通电源；开机空载运转 3 分钟，确认正常；投入正常使用； 作业结束，认真清洁机器。