氰化药剂制备岗位安全操作规程

1、上岗前必须穿戴好劳动保持用品，班前、班中严禁喝酒。

2、操作时，应佩戴乳胶手套和防毒罩，空气中氰化物含量较高时，须戴好 防毒面罩，如有中毒事故发生，应立即抢救并送医院。

3、运输和使用氰化药剂时，必须佩戴乳胶手套，2 人操作，轻拿轻放。

4、若氰化物不慎接触到皮肤，应立即用清水冲洗 15 分钟。

5、严禁用水冲洗电机、配电箱及开关按钮，受潮设备严禁开启。

6、检修设备时，应切断配电箱内电源，并出示“禁止合闸”标识牌。

7、地面积水要及时处理，以防摔倒。

8、高空作业时，必须佩戴安全带。