研磨岗位安全操作规程

1.碎样时，先将研钵盖紧、放平，并旋紧丝扣，盖好碎样机。

2.碎样机运行时，身体应远离碎样机30厘米，严禁触摸。

3.破碎或研磨试样时，不能正对或靠近破碎机加料，以防试料溅伤。

4 调整破碎机的间距时，必须停机进行；运转中，不可用手和其他物体碰触设备的运转部分或加料口。

5.严禁打开运行中的碎样机盖；碎样机断电后，确认停稳才能开盖。

6.碎样机运行中，出现异常情况时，立即切断电源，并报告上级处理。