清扫煤塔安全操作规程

1.清扫煤塔属危险作业，应办理危险作业审批手续，否则不准进入煤塔。

2.进入煤塔清扫人员必须身体健康，病弱者不准参加。

3.清扫煤塔时禁止送煤。

4.下煤塔人员必须穿戴好防护用品，特别要戴好口罩。

5.下煤塔作业人员必须系好合格的安全带，安全带挂绳要有专人管理、监护，活动范围内不超过 1.5m，以免煤层陷落时埋没。

6.上下煤塔时，手中禁止携带东西，所用工具应由绳索吊上吊下，不得扔投。

7.清扫煤塔时必须从上到下进行清扫，禁止由下而上掏挖，以免悬煤塌落埋 入煤中。

8.必须使用 36V 的安全行灯照明，或用像皮软线挂灯照明。

9.进入煤塔清扫人员，应轮换作业，每隔 30-40 分钟外出休息一次。

10.清扫煤塔时严禁烟火。

11.严格遵守"高空作业安全管理制度"的有关规定。