烤包安全操作规程

1.负责烤包人员应做好烤包记录，烤包温度100℃左右时间不低于24小时； 350℃左右时间不低于24小时。

2.检查台包放置是否稳定，应将敞口台包的包梁放倒。

3.向台包内放木柴时，应拿稳、轻放，不得损坏台包内衬。

4.点火前检查周围环境，清除能被引燃的物品。

5.用池点火以及用压缩空气助燃时，人应保持安全距离，站在安全位置。

6.烤包中，现场不得离开人，应注意观察有无异常现象。

7.工作完成后，应清理好现象，检查确认无留下火灾隐患后方可离开。