使用压缩空气快速接头安全操作规程

1.首先检查快速接头是否完好，然后联接快速接头，且必须安全确认联接坚 固后方可进行下一步操作。

2.开启通风阀门时，能离开联接处的必须离开，需人工开启通风阀门的，操作者要避开快速接头联接方向，且一手握住风管一手然后缓慢开启通风阀门，并 尽量将身体远离快速接头。

3.工作完毕先停风，需人工关闭通气阀门的操作者要避开快速接头的联接方向，并尽量将身体远离快速接头，然后关闭通风阀门

4.将管路中残余压力泄掉，然后握牢快速接头，将其拆开。