碱液制备岗位安全操作规程

1、上岗前必须穿戴好劳动保护用品，班前、班中严禁喝酒。

2、操作时应佩戴乳胶手套和防毒罩。

3、若碱液不慎接触到皮肤，应立即用清水冲洗 15 分钟，严重时应立即送 医院。

4、严禁用水冲洗电机、配电箱及开关按钮，受潮设备严禁开启。

5、检修设备时，应切断配电箱内电源，并出示“禁止合闸”标识牌。

6、地面积水要及时处理，以防摔倒。

7、高空作业时，必须佩戴安全带。