扒渣车安全操作操作规程

1.在现场作业时，必须服从现场人员指挥。

2..严禁扒炉沿砖或扒虹吸管。

3.严禁在扒渣头含水的情况下未烘干而进行扒渣作业。

4.扒渣车在现场作业完毕,必须把扒渣头收回,并观察现场周围情况，确认安全后，方可转弯、调头停回原来的位置。

5.在扒渣作业时，必须缓慢进行，避免铝水溢出，要注意观察炉内环境，不要碰伤、刮坏炉体，避免设备事故的发生。