高压设备上的安全措施分类

1、　在运行中的高压设备上的工作安全措施分为三类：

（1)、全部停电（即整个变电所全停）工作。

（2)、部分停电工作。

（3)、不停电工作。

所谓不停电工作系指：

（1)、工作本身不需用停电和没有触及导电部分危险者。

（2)、许可在带电设备外壳上进行的工作。

2、在高压设备上带电工作，必须遵守下列各项：

（1)、应有负责人的命令（工作票，口头命令或电话命令）

（2)、至少应有两人在一起工作。

（3)、应完成保证工作人员安全的技术措施和组织措施。