抹灰工安全操作规程

1.操作前检查支架，高凳是否平稳、牢固，架上物料应散开放稳。

2.室内抹灰作业，层高 3.6 米以下的脚手架，采用脚手凳时，间距应小于 2 米，脚踏板应安放平衡，不准搭探头板，严禁支搭在水暖管道或门窗中冒头上， 采用木制高凳时，高凳一头要顶在墙上。

3.严禁立体交叉作业。

4.阳台部位粉刷，外侧必须挂安全网，严禁踩踏脚手架的护身栏杆或阳台栏 板上进行作业。

5.使用机械喷浆机时，应遵守以下规程：

(1)机械喷灰喷涂应戴防护用品，压力表、安全阀应灵敏可靠，输浆管各 部接头应拧紧卡牢。

(2)输浆应严格按照规定压力进行，超压和管道堵塞应停机卸压检修。

6.使用磨石机应遵守以下规程：

(1)使用磨石机应戴绝缘手套穿胶鞋。

(2）工作时，应详细检查各部件的情况，磨石、磨刀要装牢固可靠，螺栓、 螺母等连接件必须紧固，传动件应灵敏可靠、不松旷、并润滑。

(3）导线、开关绝缘良好，电缆线应悬挂起来，不得在地上拖动。

(4）工作前，应进行试运转，运转正常方可开始工作。

(5）长时间作业、电机或传动部分过热时，应停机冷却后再用。

(6)每班作业结束后，要切实电源，盘好电缆，将机械擦试干净，停放在干燥处。