剧毒品安全操作规程

氰化物为氰化钾、氰化纳（山奈），氰化亚铜、氰化锌、氰化银钾、氰化金钾及配制品黄铜盐仿金盐的总称。氰化物毒害性非常严重，口入 0.1 克即使人致 命，与酸相遇立即产生剧毒的氰化氢气体，如吸入体内进入血液也会使人丧命。 为了安全生产，确保广大职工的身体健康，特制定安全操作规程，希公司全体员工（电镀车间）严格遵守执行。

一、认真执行剧毒品“五双”制度。即双人保管、双把钥匙、双本帐双人发货、双人领用。剧毒品仓库实行 24 小时报警监控。

二、车间领用氰化物时，由车间领发员填写氰化物领用单，写明数量与用途， 经车间主任批准后，由车间主任同领发员二人共同领用。

三、仓库保管员与车间主任共同各自保管的钥匙打开仓库，在车间主任的监督下入账，严格按量领发料。

四、开桶发料应戴口罩及橡胶手套，在通风情况下进行。

五、使用氰化物应池熟悉氰化物性能及其危害性的人员来操作，操作时一定 要集中注意力，工作时应穿好工作服，戴好手套，口罩并备好防霉雨具，避免氰 化纳直接接触皮肤或吸入氰化纳粉尘。

六、车间主任与领发员领取氰化物，在主任监督下，领发员和使用员等共同 在场立即容入槽中，不允许固体存在留车间现场，如一时用不完，剩余要及时退回，开取退物单。溶解时应在良好的通风装置下进行。

七、氰化物不能摆放在酸类物质附近，氰化槽不能与酸槽共用抽风系统。

八、添加氰化物时应缓慢进行，避免毒液处溅，使用温度不要高于 60℃。

九、盛过和使用过氰化物的容器、工具，必须用 10%的硫酸亚铁溶液消毒 后再用水彻底冲洗干净。

十、操作人员皮肤有破伤时不得接触氰化物，以免发生危险。

十一、严禁工作区吸烟、吃食，下班后应更换工作服，一起防护用品不准带 回家。下班后应漱口，用 10%硫酸亚铁溶液洗手和皮肤，下班后应洗脸洗手，换上清洁衣服。

十二、如外来参观人员手触及氰化物，应立即带领他冲洗干净。

十三、氰化物有苦杏仁味，发现中毒迹象后可内服 1%硫代硫酸纳溶液，并立即送医院救护。