振动筛安全操作规程

1、开机前检查防护罩，联轴器螺丝是否完好、牢固。

2、修理或清理筛板眼子时，要切断电源，开关上挂好警告牌。