抬包烘烤安全操作规程

1.检查柴油烧嘴、油泵、油管完好方可作业。

2.把柴油烧嘴固定在抬包的倒铝口，送油、送气，用已准备好的火把点燃 烧嘴，调好火焰，保证完全燃烧。

3.待抬包预热充分后，关掉烧嘴，把烧嘴取下来。

4.烘烤过程中注意观察燃烧情况，防止火焰熄灭，若火焰熄灭要立即处理。

5.保证烘烤时间，烘烤完毕要检查抬包，确保完全烘干，未完全烘 干的抬包禁止使用。