印刷岗位安全操作规程

1、按规定戴好口罩，戴好工作帽，将长发盘入帽内，严禁赤足上班。

2、开机前首先应检查印刷机是否正常，若有异常情况应及时通知机电工进行检修，检修时必须按“规范检修安全规定”进行。

3、印刷时若出现纸袋卡住、清理油墨、添加油墨时必须关停设备，切断电源后进行处理。

4、印刷机开启时，防护罩一定要罩好，防止身体与传动件相碰，禁止用手直接接触传动滚筒。

5、印刷间内严禁闲杂人员进出，禁止吸烟，严禁烟火。

6、印刷机在使用中出现故障，应即关停设备，切断电源，由机电工进行检修，不得自行拆检。

7、印刷油墨随领随用，对于多余的油墨应远离印刷机固定放置，做好清洁工作，保持印刷房清洁卫生。

8、当印刷完毕停止工作后要切断电源，检查烟火，确认安全后方可下班。