仓管员、发货员安全操作规程

1 材料、工具、零部件设备堆放在安全通道以外，要分类摆放整齐、稳固，高度要适当。

2 工具零部件不准放在电器开关附近和压在电线上。

3 不可在光滑或涂油的零部件上行车，所用梯子不可有油垢，放置要牢固。

4 电瓶车、叉车等机械工具搬物时要稳起稳落，操作时要留意周围的环境以免发生碰撞跌落等。

5 货物堆放距屋顶、墙壁、灯具不得少于 50 厘米。

6 采用吊车、行车或其它起重设备时，应遵守相应的安全操作规程，并与起重工、叉车工等密切配合。

7 库内不准吸烟，人不在时将电源切断。

8 遵守仓库安全管理制度。