衡量作业安全操作规程

1.衡量工必须受过专门培训和安全教育，经有关部门考核合格，发给操作证方可独立操作。

2.操作人员应具有地中衡及其相关电气设备的常识,同时也应具有操作维护知识和实际操作技能。

3.作业中要集中精力，严禁酒后上岗作业。

4.注意来往牟辆，看到、听到工艺牟、叉牟等牟辆行驶鸣嘲叭时，必须让道，严禁与牟辆抢道。

5.在叉牟运铝锭过镑时，注意铝锭翻倒撞伤人。