电气设备检修安全操作规程

为了工作正常推进，提高生产质量以及确保检修电工安全，特制定以下措施：

1.正常生产期间，检修电工，必须在大班之前下井检修。

2.检修前必须做到停电、验电、放电三项工作。电气设备外壳要有可靠的接地。

3.检修时必须挂牌检修"有人工作，严禁送电”。

4.检修时遇到问题必须合理处理，不能处理的必须上报区队领导。

5..有权拒绝违章指挥。

6..有权制止（除电工外）任何人操作电气设备。

7.发现不安全因素要及时向代班队长或区队领导汇报。

8.检修时必须仔细观察检修区域并进行敲帮问顶工作，确保检修区域安全。

9.检修电工严格执行煤矿供电的“十不准”。

10.检修电工必须做到三无、四有、两齐、三坚持。

11.加强日常维护和巡回检查提高检修质量。

12.定期进行预防性电气试验，完善保护装置。工作人员按照操作规程操作。