火车散装平车岗位安全操作规程

一、本规程使用于制成车间火车散装平车岗位。

二、上岗前按规定佩带劳动保护用品。

三、严禁酒后上岗和当班饮酒。

四、作业前准备

1、检查车厢门是否封严。有无漏料、漏灰，车厢内是否有杂物。

2、检查各种安全设施和照明设施，是否存在隐患，确保设备、人身安全

3、检查火车是否溜车。

4、检查所辖范围内是否有人检修作业。

5、确认火车是否停稳。

6、岗位人员有权拒绝无关人员进入生产现场，严禁非岗位人员进行操作。

7、岗位人员有权拒绝违章指挥。

五、运行中检查

1、随时检查车厢内物料数量，禁止物料洒落地面

2、检查各部位密封状况，对漏料、漏灰、及时处理。

3、发现异常情况及时处理，如果处理不了或来不及处理，立即向有关领导报告。

4、检查收尘设施是否正常运行，确保收尘效率。

5、检查火车是否溜车。

6、巡检发现事故隐患，要重点观察，做好跟踪记录并及时报告。

7、严禁跨越设备或在机盖、皮带上行走、休息，严禁手摸或用工具桶运转中的 设备。

8、严禁在悬挂设备及吊装孔下面或附近停留。

9、清理皮带机地面积料时，人必须与车保持一定安全距离，同时要有

人监护， 方可作业。

10、处理下料间堵塞、卡物时，要将设备下电，禁止用手枢。

11、作业过程中禁止在轨道上、钢丝绳附近、车厢上行走停留，禁止在两车厢 间跨越。

12、火车移动时要停止作业，防止人撞在散装头上。

13、出现危及人身和设备安全的紧急情况时，可以紧急停机。

14、设备检修按《检修操作规程》执行。

15、生产中如发生安全事故按《应急预案》处理。