织造工安全操作规程

1、开车前必须检查机台是否有修车标志或他人工作，确信无危险情况才能开车。二人在同机台上工作，应先打招呼再开车。

2、开关车要逐台进行，严禁双手同时关车。

3、巡回时要注意车挡情况，不准穿越车头小车挡，不准在车头停留。

4、清理梭库、扬起背板上的飞花、回丝、清扫吊综，处理刺轴绕布等，都要停车进行。

5、巡回检查时，对于开口不清，梭子运行不稳，投梭部分机件松动等迹象，应加强检查，发现问题应立即停车竖起信号牌，不处理好不准开车。

6、发现轧梭、飞梭等情况，应立即检查或竖起信号牌。

7、拆布时必须关上电机开关，梭子放入梭库，拆完布开车，先开慢车查看梭口情况是否良好，以防飞梭。

8、遇突然停电，必须迅速逐台关车。

9、发现火警要行动迅速，态度要镇静，应做到：发现有焦味及时反应，并迅速找出焦味的起因；发现火警首先切断电源，移开易燃物品；小火用滑石粉，大火用灭火器。