印刷工安全操作规程

1、机器运转中，严禁将身体探进机器内，遇着裹胶时，必须停机摘取，不得探身直接用手拿。

2、机器发生故障时，必须立即停机，切断电源。

3、油脂、油墨、纸张等易燃物品要妥善保管，防止发生火灾。