高压配电安全操作规程

为保障电气设备的安全运行，在操作过程当中做好保证安全的组织措施、技术措施的落实，认真执行工作票制度。

1.高压配电室的倒闸操作必须填写操作票，以防止误操作事故的发生。

2.高压操作必须两人同时进行，一人监护，一人操作。

3.高压操作人员必须穿戴绝缘靴和绝缘手套。

4.拉开或合上开关时，应迅速果断，但不能用力过猛，操作机构有故障时，不得强行拉、合闸。

5.高压停电时，先打开负荷开关 IS，后合上接地开关 ES；高压送电时，先分开接地开关 ES，后合上负荷开关 IS。

6.变压器停电时，先停负荷侧开关，后停电源侧开关；变压器送电时，先送电源侧开关，后送负荷侧开关，严禁带负荷拉、合闸。

7.发现问题或遇到不懂的故障应及时向值班领导汇报。