热处理安全操作规程

1、在操作前，首先要熟悉热处理工艺规程和所用的设备。

2、在操作前，必须穿戴好防护用具（如工作服、手套、防护眼镜等）。

3、设备危险区（如电炉的电源线、配电柜、传动机构等）及电闸，不得随便触动，以免发生事故。

4、热处理仪表，仪器未经同意不得随意调整或使用。

5、凡是已热处理的工件不要用手去摸，以免造成灼伤。