包装工安全操作规程

1.包装场所，严禁烟火。

2. 拉力机在工作过程中，操作人员必须待车停稳后方能进行操作。上、下产 品应轻拿轻放，防止瓷件碰损后伤手。

3. 产品包装中，不得抛投产品。

4.使用包装机具应事先检查符合安全要求。使用中应遵守相应安全操作规程，有关安全防护装置必须齐全、有效。例如使用 I 类电动工具，应配置漏电保护器，II 类工具的电源线不得破损和有接头。

5.产品包装后，码放应整齐、稳妥，宽高之比不应超过 1： 2。

6.使用起重机械，应遵守起重机安全操作规程。

7.遵守电瓷工一般安全操作规程。